

# TEHNILINE INFOLEHT

## TIEFGRUND LF



Keskkonnasõbralik sügavkrunt sise- ja välistöödeks *Tiefgrund LF* on leeliskindel tugevdab mineraalseid aluspindu järgnevate fassaaditoodete pealekandmiseks. Sobib kasutamiseks siseruumides, ka toiduineteroostuse ruumides.

<b>Tihedus, erikaal</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Sideaine:</b>	Akrüülpõlümee dispersioon
<b>Omadused:</b>	Lahustivaba, lõhnatu, sügava sissetungivõimega
<b>Värvus:</b>	Piimjas, kuivanuna värvitu
<b>Läikeaste:</b>	Matt
<b>Pealekandmine:</b>	Harjaga tugevasti pinna sisse hõõruda, rullida või pritsiga pihustada.
<b>Kulu:</b>	Sile normaalse imavusega krohv: 170 ml/m <sup>2</sup> . Jämedamate, suurema imavusega ja liivasisaldusega krohvipindade puhul võib krunti kuluda poole rohkem. Materjalikulu täpseks määramiseks on vajalik testimine konkreetsel objektil.
<b>Töötlemistemperatuur:</b>	Mitte alla +5°C (õhu ja objekti temperatuur)
<b>Kuivamisaeg:</b>	4 tundi.
<b>Tööriista puhastus:</b>	Koheselt peale tööde lõppu veega
<b>Pakendus:</b>	10 l kanister
<b>Hoidmine:</b>	Jahedas, vältida külmumist. Avatud nõu hoolikalt sulgeda ja peatselt tarvitada. Minimaalne hoidmisaeg 24 kuud.

### Aluspind:

Aluspind peab olema kindel, puhas, kuiv, rasva-, silikooni-, vaha- ja tolmuvaba

### Uus aluspind:

Mustus eemaldada ja plekid puhastada. Esineda võib lubjakiht eemaldada.

### Vana aluspind:

Pinnad märjalt või kuivalt põhjalikult puhastada (mehhaaniliselt või survejoaga). Seente ja hallituse puhul on vajalik spetsiaalne puhastus kui ka järeltöötlus spetsiaalvahendiga. Pragulise aluspinna töötlemiseks soovitatakse spetsiaalkattesüsteeme. Lahtised vana katte tükid kui ka mittekandev kiht kõrvaldada ja puhastada (mehhaaniliselt või spetsiaalse vahendiga).

### Sobivad pinnad:

Mineraalsed krohvipinnad (PG I, II, III, IV), betoon, asbesttsement, paekivi- või tellismüür, dispersioonvärvipind, polümeerikrohv.

### Eeltöötlus:

Erinevate pindade töötlemisjuhised (nii sise- kui välistöödeks) on ära toodud vastavate toodete kasutamiseõpetustes, mis on valitud antud pinna katmiseks.

### Kruntimine:

Liivased ja tolmuavad mineraalsed või polümeersed pinnad kruntida värvitu *Tiefgrund LF* abil. Kruntimisel ei tohi tekkida nähtavat kihti.

**Kattevärv, -kiht:**

Vastavate Tarmatrade toodetega ( näiteks dispersioonvärvid sise-ja välistöödeks, polümeerkrohvid jne.)

**Märkused:**

Hoolitseda ruumide piisava õhutamise eest nii töö ajal kui peale seda. Väga imavate pindade puhul on soovitatav kasutada krunti *Tiefgrund L*.