



Verarbeitungsdetail 01: Abschluss der Beschichtung an einer Aufkantung



Verarbeitungsdetail 02: Abschluss der Beschichtung im Türbereich



Detail (oben im Kreis)

